

# ヒヤリハット報告書

営業所内安全集会開催日 平成 28 年 2 月 10 日

営業所名：上野

氏名：小川原 晋 年齢： 63

発生の型	転落 転倒 <u>巻き込まれ</u> 挟まれ 切創・裂傷 衝突 感電 引火 落下物 その他 ( ) ※該当する発生の型に○を付けて下さい。		
発生日	平成 27 年 8 月頃	当日の作業内容	スリーブ穴埋め
発生場所	松戸の建設現場		
発生状況	電動ミキサーでセメントを練ろうとした時に、コードが巻き込まれそうになった。		
原因	電動ミキサーを点検したが、コードが半巻き状態だったのに気づけなかった。		
再発防止対策	点検時の見逃しをなくするため、各部位を指指し呼称で確認し作業する。		

図

電動ミキサーでセメントをねろうとしていた時、コードが巻き込まれそうになった。

