

ヒヤリハット報告書

営業所内安全集会開催日 平成 28 年 6 月 25 日

営業所名：府中

氏名：太田 久人

年齢：30

発生の型	転落 転倒 巻き込まれ 挟まれ 切創・裂傷 (衝突) 感電 引火 落下物 その他 () ※該当する発生の型に○を付けて下さい。		
発生日	平成 28 年 6 月頃	当日の作業内容	資材移動
発生場所	現場作業通路		
発生状況	台車（手押し）を押している時、台車からはみ出たアングルが通路上の照明にぶつかりそうになった		
原因	重心をとる為、左右に大きくアングルがはみ出していた。歩行者を気遣うあまりに反対に気づかなかった。		
再発防止対策	長物は台車に乗せない。もしくは台車の前を先導する人を付けて注意する。		

図

